


Backofen Bauknecht BSPH5900/IN mit Problemen der Steuerelektronik (reparaturbedürftig)

Preis 0 €

[Artikel](#)

Artikelnummer #116379

[Anbieter](#)

Paul Dürr

[Anzeigen Informationen](#)Anzeigenart: Angebote
Veröffentlicht : 18.06.22

Backofen Bauknecht BSPH5900/IN mit Problemen der Steuerelektronik (reparaturbedürftig)

Preis 0 €

Beschreibung

Abzugeben an Selbstabholer ist ein gebrauchter Backofen (Bauknecht BSPH5900/IN) mit folgenden bekannten Problemen: - Pyrolyse führt zu Fehleranzeige (Strom aus/ein erforderlich um aus dem Fehler zu kommen) - Temperatur wechselt sporadisch (z.B. von 100 auf 220 Grad) - D.h. die eingestellte Temperatur sollte zur Sicherheit immer wieder kontrolliert werden) Der Temperaturfühler wurde erst ersetzt. Das hat leider keine Besserung gebracht. Ich vermute daher, dass die Steuerplatine ersetzt werden sollte. Hinweis: Im Fehlerfall scheint die Steuerung einen Reset zu machen. Da Display geht hier kurz aus und wechselt dann auf eine falsche Temperaturwahl. Evtl. ist diese Info für die Fehlerbehebung hilfreich.

Standort

[79256 Buchenbach, Deutschland](#)

Backofen Bauknecht BSPH5900/IN mit Problemen der Steuerelektronik (reparaturbedürftig)

Preis 0 €

Produktbilder

